



PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU

No. Dok PR-SMK3-07

No. Rev 00

PROSEDUR IZIN KERJA

Tgl 1 November 2019

Hal 1 dari 5

PROSEDUR IZIN KERJA

| Dibuat oleh | Diperiksa oleh | Disetujui oleh |
|---|---|--|
| STAFF | HSE CORPORATE | Direktur |
|  GUSMARIZAL |  VHIEN SEPTI RHICIA |  FATMAWATI |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---------|-----------------|
|  | PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU | No. Dok | PR-SMK3-07 |
| | | No. Rev | 00 |
| | PROSEDUR IZIN KERJA | Tgl | 1 November 2019 |
| | | Hal | 2 dari 4 |

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|---|
| Cover..... | 1 |
| Riwayat Perubahan..... | 2 |
| Daftar Isi..... | 3 |
| 1 Tujuan..... | 4 |
| 2 Ruang Lingkup..... | 4 |
| 3 Referensi..... | 4 |
| 4 Definisi..... | 4 |
| 5 Tanggung Jawab..... | 4 |
| 6 Prosedur..... | 5 |
| 7 Lampiran..... | 5 |

| | | | |
|---|--------------------------------------|---------|-----------------|
|  | PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU | No. Dok | PR-SMK3-07 |
| | | No. Rev | 00 |
| | PROSEDUR IZIN KERJA | Tgl | 1 November 2019 |
| | | Hal | 3 dari 4 |

1. TUJUAN

Prosedur ini untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang berpotensi menimbulkan bahaya terhadap orang, lingkungan dan properti di lakukan dengan benar.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk setiap pekerjaan baik dilakukan Internal maupun kontraktor yang berada diarea PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU.

3. REFERENSI

- a. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja.

4. DEFINISI

| DEFINISI | PENJELASAN |
|----------------------------|--|
| Aktifitas berbahaya | Semua aktifitas tidak rutin yang dilakukan diarea berbahaya yang telah ditentukan. Aktifitas yang memerlukan ijin/permit adalah kerja panas (welding, grinding), kerja diketinggian, kerja diruang terbatas, kerja dengan listrik tegangan tinggi (instalasi, perbaikan, perawatan). |
| Area berbahaya | Area yang memiliki potensi bahaya tinggi baik terhadap orang, lingkungan maupun alat. |
| Permit | Surat ijin bekerja yang dikeluarkan oleh Ahli K3 untuk melakukan pekerjaan berbahaya diarea tertentu yang telah ditentukan |

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. HSE

Bertanggung jawab langsung terhadap aktivitas pekerja dan bertanggung jawab menyampaikan dan memastikan dilaksanakannya prosedur ijin kerja.

5.2. Supervisi Pelaksana

Bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan dan setiap tenaga kerja yang berada dibawah pengawasan masing-masing supervisi, serta membuat formulir izin kerja sebelum melakukan pekerjaan.

| | | | |
|---|--------------------------------------|---------|-----------------|
|  | PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU | No. Dok | PR-SMK3-07 |
| | | No. Rev | 00 |
| | PROSEDUR IZIN KERJA | Tgl | 1 November 2019 |
| | | Hal | 4 dari 4 |

6. PROSEDUR

- a. Melakukan identifikasi aktifitas resiko tinggi yang bisa menimbulkan dampak pada orang, lingkungan dan alat serta area yang berbahaya.
- b. Apabila ada pekerjaan yang masuk dalam daftar point 6.1, buat ijin kerja aman.
- c. Memintakan persetujuan kepada atasan yang bersangkutan. Lalu mintakan persetujuan kepada Ahli K3 . Sebelum memberikan persetujuan, Ahli K3 wajib melakukan pengecekan kelengkapan yang meliputi kondisi alat, kondisi lingkungan sekitar, kelengkapan alat pelindung diri, sarana keadaan darurat, warning sign.
- d. Apabila kelengkapan dan keamanan alat memadai, maka memberikan persetujuan, namun jika tidak lengkap, perintahkan pelaksana pekerjaan untuk melengkapi.
- e. Melakukan pekerjaan sesuai dengan ijin yang diberikan. Dan untuk memantau keamanan pekerjaan, harus melakukan pengawasan terhadap aktifitas yang berlangsung.
- f. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi keadaan darurat, maka melakukan sesuai dengan prosedur yang ada.
- g. Jika pekerjaan selesai, Lakukan pengecekan akhir terhadap keamanan lingkungan dan pekerjaan. Namun apabila pekerjaan belum selesai dan harus dilanjutkan maka dapat memberikan ijin perpanjangan dengan syarat ketentuan pada poin 6.3 tetap berlaku.

7. LAMPIRAN

| No | Nama Dokumen | No Dokumen | Pemilik Dokumen |
|----|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 | Form Izin Kerja | F01-SMK3-007 | HSE |